



Voor de optimale behandeling en reiniging van gepoedercoate oppervlakken zijn de volgende voorschriften aanbevolen:

- Gebruik een zachte doek of katoenen doeken. Niet overmatig wrijven.
- Bij lichte vervuiling schoonmaken met koud of lauwwarm water. Eventueel met toevoeging van een neutraal of licht alkalisch wasmiddel.
- Voor het verwijderen van vetvlekken en vingerafdrukken is het gebruik van microvezeldoekjes aanbevolen.
- Bij hardnekkige vervuiling, zoals vet of olieachtige substanties, kan een reinigingsmiddel met aromatenvrije petroleumkoolwaterstoffen gebruikt worden (vooraf uitproberen op een niet-zichtplaats).
- Geen lange inwerkingstijd van het reinigingsmiddel hanteren. Wanneer noodzakelijk kan de reinigingsbehandeling na 24 uur herhaald worden. Direct na het reinigen met schoon, koud water naspoelen.
- Geen krassende of schurende middelen gebruiken.
- Geen zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen organische oplosmiddelen gebruiken, die esters, ketonen, alcohol, aromaten, glycolethers, gehalogeneerde koolwaterstoffen of vergelijkbaar bevatten.
- Oppervlakte- en reinigingsmiddeltemperatuur < 25°C (geen stoomreinigers gebruiken).
- Geen hogedrukreinigers gebruiken.

---

Bovenstaande informatie is gebaseerd op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek en ervaringen uit de praktijk en sluiten eigen onderzoeken niet uit. Aan deze verklaring kunnen geen U kunt zich vrijblijvend laten informeren, zonder juridische verplichtingen. Sie sollen nach bestem Wissen informieren, ohne rechtsverbindlich zu sein.